



СПЕЦ КОМФОРТ СЕРВИС

кондиционирование / вентиляция / сервис / монтаж / запчасти

+7 (499) 391-06-69; <https://sksvent.ru>

ПРАЙС-ЛИСТ

на работы по обслуживанию и ремонту систем кондиционирования

Выезд специалиста/ложный в пределах МКАД	650 Р
Выезд специалиста за МКАД	650 Р + 35 Р/км
Вынужденный простой бригады по вине заказчика	1000 Р/час
Выезд специалиста/срочный	1 400 Р

**работы производятся с 9-20 ч.*

Диагностика оборудования

Тип оборудования	Холодопроизводительность	Стоимость
Сплит - система	до 3,5 кВт	1 100 Р
Сплит - система	3,5 кВт – 6,5 кВт	1 300 Р
Сплит - система	свыше 6,5 кВт	1 860 Р
Мульти сплит - система	-	от 2100 Р
Кассетный кондиционер	до 6,5 кВт	2 200 Р
Кассетный кондиционер	свыше 6,5 кВт	2 400 Р
Потолочный кондиционер	до 6,5 кВт	2 400 Р
Потолочный кондиционер	свыше 6,5 кВт	2 600 Р
Канальный кондиционер	до 6,5 кВт	2 400 Р
Канальный кондиционер	свыше 6,5 кВт	2 600 Р
Прецизионный кондиционер		от 4500 Р
Полупромышленная серия	оценить стоимость диагностики данного оборудования невозможно, поэтому цены приведены за первоначальный осмотр	от 3500 Р
Промышленная серия		от 4500 Р
VRV – VRF системы		от 5500 Р
Холодильные машины (ккб, чиллер и т.п. оборудование)		от 4000 Р

Заправка/дозаправка кондиционера (работа)

Вид работ	Холодопроизводительность	Стоимость
Заправка (дозаправка) фреоном	до 6,5 кВт	800 Р
Заправка (дозаправка) фреоном	свыше 6,5 кВт	1 200 Р
Заправка маслом	-	договорная
Эвакуация масла	-	договорная

** При полной заправке потребуются вакуумирование.*

** При больших утечках рекомендуется произвести поиск утечки (от 950 руб.)*

** Стоимость приведена без учета цены фреона*

** Стоимость приведена для уличной температуры не ниже +10°C.*

** Фреон R407 не дозаправляется только меняется.*

** Фреон R410 не дозаправляется при утечках свыше 30%.*

Фреон	Цена за 0,100 кг
R22	250 Р
R134	200 Р
R407	250 Р

R410	250 Р
Полная заправка кондиционера	от 2500 Р

Вакуумирование и опрессовка

<i>Вид работ</i>	<i>Стоимость</i>	<i>Примечание</i>
Вакуумирование трассы	от 1100 Р	до 10 м. диаметр до 12 мм
Вакуумирование блока	от 950 Р	до 3,5 кВт по холоду
Опрессовка трассы азотом	от 2000 Р	до 10 м. диаметр до 12 мм
Конденсирование - сбор хладагента в наружный блок (с сохранением)	700 Р	-

* Стоимость на вакуумирование приведена для уличной температуры выше +10°C.

Чистка- мойка теплообменников

<i>Тип оборудования</i>	<i>Стоимость</i>	<i>Примечание</i>
Сплит - система	от 1200 Р	испаритель (внутренний блок)
Кассетный кондиционер	от 2300 Р	
Потолочный кондиционер	от 2500 Р	
Канальный кондиционер	от 3200 Р	
Прецизионный кондиционер	договорная	
Полупромышленная серия	договорная	
Промышленная серия	договорная	конденсатор (наружный блок)
Все кондиционеры (в зависимости от мощности)	1200-4000 Р	

Пайка ремонтная (цена за 1 пайку)

<i>Доступность/Деталь</i>	<i>Диаметр</i>	<i>Цена за одну пайку</i>
Легкодоступная	от 6 до 12 мм	750 Р
Легкодоступная	от 12 до 22 мм	750 Р
Малодоступная	от 6 до 12 мм	от 900 Р
Малодоступная	от 12 до 22 мм	от 1200 Р
Пайка капилляра	-	1 500 Р
Пайка калача	до 10 мм	1 500 Р
Пайка калача	более 10 мм	2 000 Р
Пайка теплообменника (наружный блок)	от 12 до 22 мм	4 500 Р
Пайка изделий с эл приводом	-	2 000 Р
Пайка трехходового крана	до 10 мм	1 000 Р
Пайка трехходового крана	более 10 мм	2 000 Р

*на пайку диаметром более 30 мм цена договорная

*на пайку под азотом цена договорная

Вальцовка медной трубы

от 6 до 9 мм	650 Р
от 12 до 15 мм	700 Р
от 19 до 22 мм	750 Р
от 25,4 до 28 мм	800 Р

Замена компрессора (без стоимости компрессора)

<i>Мощность</i>	<i>Цена</i>	<i>Примечание</i>
до 3,5 кВт	4 500 Р	к стоимости добавится заправка
до 6 кВт	7 500 Р	

до 12 кВт	от 10000 ₽	фреоном
свыше 9 кВт	от 15000 ₽	

** Если у компрессора был перегрев обмоток, то потребуются промывка трассы, а так же наружного и внутренних блоков от сгоревшего масла Это дорогостоящие операции Их стоимость Вам назовет по мест наш инженер (либо предложит пути решения проблемы)*

Замена комплектующих

Наименование	Цена	Примечание
Демонтаж платы управления внутренний/наружный блок	800 ₽	-
Замена платы (внутренний блок)	800 ₽	После замен плат на бытовых кондиционерах может потребоваться пуско-наладка
Замена магнитного пускателя (наружный блок)	650 ₽	
Замена платы (наружный блок)	1 000 ₽	
Замена крыльчатки (внутренний блок)	1 200 ₽	
Замена крыльчатки (наружный блок)	1 000 ₽	
Замена эл двигателя (внутренний блок)	1 200 ₽	
Замена эл двигателя (наружный блок)	1 100 ₽	
Замена гаек фреонового трубопровода для кондиционера	650 ₽	-

**На ремонтную пуско-наладку цена договорная*

**Стоимость приведена только на работы (без учета цены комплектующих)*

Разборка – сборка блоков

Тип оборудования	Холодопроизводительность	Внутренний блок	Наружный блок
Сплит - система	до 6,5 кВт	1 200 ₽	1 400 ₽
Сплит - система	свыше 6,5 кВт	1 500 ₽	1 800 ₽
Мульти сплит - система	по расценкам сплит - систем		
Кассетный кондиционер	до 6,5 кВт	1 800 ₽	1 400 ₽
Кассетный кондиционер	свыше 6,5 кВт	2 000 ₽	1 800 ₽
Потолочный кондиционер	до 6,5 кВт	2 500 ₽	1 400 ₽
Потолочный кондиционер	свыше 6,5 кВт	3 000 ₽	1 600 ₽
Канальный кондиционер	до 6,5 кВт	3 500 ₽	1 700 ₽
Канальный кондиционер	свыше 6,5 кВт	3 500 ₽	1 800 ₽
Прецизионный кондиционер	-	договорная	договорная
Полупромышленная серия	-	договорная	договорная
Промышленная серия	-	договорная	договорная
Ремонт дренажной системы	-	от 350 ₽	-

Зимний комплект

**Стоимость зимнего комплекта зависит: от марки кондиционера, его мощности, доступности наружного блока и выхода дренажа, а также от того хочет ли заказчик сохранить функцию теплового насоса*

Мощность оборудования	Цена (ориентировочная)
до 35 кВт	5600 - 10000 ₽
до 6 кВт	7500 – 12000 ₽
до 9 кВт	8000 – 16000 ₽
до 15 кВт	9000 – 18000 ₽
свыше 15 кВт	договорная

Высотные работы

Работа с трех секционной стремянки + 1000 ₽
Работа с туры от + 2000 ₽
Одина стандартная вывеска альпиниста 7000 ₽
Вызов автовышки от 11500 ₽

Техническое обслуживание кондиционеров (профилактика)

Тип оборудования	Холодопроизводительность	Стоимость
Сплит - система	до 3,5 кВт	2 100 ₽
Сплит - система	3,5 кВт – 6,5 кВт	2 400 ₽
Сплит - система	свыше 6,5 кВт	2 500 ₽
Мульти сплит - система	-	от 3500 ₽
Кассетный кондиционер	до 6,5 кВт	2 700 ₽
Кассетный кондиционер	свыше 6,5 кВт	3 100 ₽
Потолочный кондиционер	до 6,5 кВт	3 000 ₽
Потолочный кондиционер	свыше 6,5 кВт	3 500 ₽
Канальный кондиционер	до 6,5 кВт	3 500 ₽
Канальный кондиционер	свыше 6,5 кВт	4 500 ₽
Напольно-потолочный кондиционер	до 6,5 кВт	3 000 ₽
Кондиционер (сплит – система, кассетный, потолочный, канальный)	свыше 9,5 кВт	5 500 ₽
Прецизионный кондиционер	Оценить стоимость обслуживания данного оборудования невозможно, поэтому цены приведены за первоначальный осмотр	от 4500 ₽
Полупромышленная серия		от 3500 ₽
Промышленная серия		от 4500 ₽
VRV – VRF системы		от 5500 ₽
Холодильные машины		от 4000 ₽

Техническое обслуживание фанкойлов (профилактика)

Техническое обслуживание фанкойла настенного	1 050 ₽
Техническое обслуживание фанкойла кассетного	1 600 ₽
Техническое обслуживание напольно-потолочного (консольного) фанкойла	2 000 ₽
Техническое обслуживание фанкойла канального	2 500 ₽
<p>1) Контроль трехходового клапана и балансировочных кранов;</p> <p>2) Контроль состояния и чистка водяных фильтров со стальной сеткой на загрязнение;</p> <p>3) Проверка герметичности циркуляционного контура теплоносителя и запорной регулировочной арматуры;</p> <p>4) Тестирование пульта управления;</p> <p>5) Проверка работы дренажной системы оборудования и по необходимости – осуществление чистки дренажа;</p> <p>6) Проверка состояний силовых и управляющих цепей оборудования, по необходимости – протяжка резьбовых соединений;</p> <p>7) Очистка, замена фильтров (фильтрующие вставки приобретаются отдельно);</p> <p>8) Очистка решёток и диффузоров от загрязнения;</p>	

**Стоимость работ, не учтенных в настоящем прайс-листе, составляет 1000 ₽ чел/час;*

**Стоимость запчастей устанавливается дополнительно*

**Если доступ к внутреннему или внешнему блоку требует монтажа лесов, автовышки или альпиниста, то стоимость обслуживания уточняется отдельно*

ПРОГРАММА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ (краткий перечень)

Сервисное обслуживание бытовых сплит-систем, рекомендуется выполнять два раза в год включает в себя следующие операции;

- Осмотр состояния наружного и внутреннего блоков и соединительных трубопроводов
- Проверка работы электронной системы управления
- Проверка режимов работы кондиционера
- Очистка системы слива конденсата и фильтров внутреннего блока
- Проверка давления хладагента в контуре
- Замер пускового и рабочего токов компрессора
- дозаправка контура хладагентом (при необходимости) и проверка контура на наличие утечек с помощью течеискателя
- Осмотр состояния электрических соединений
- Очистка теплообменников наружного и внутреннего блоков
- Проверка надежности крепления внутреннего и наружного блоков

***Примечание:**

Все цены указаны без учета стоимости запасных частей и фреона.

В случае использования спецтехники (автовышки) или альп работ цена оговаривается дополнительно

- Расположение блоков в легкодоступных местах;
- Ремонтные работы производятся в рабочее время с 9-20 ч.
- На все замененные детали предоставляется гарантия 6 месяцев

ТО не включает в себя: (оплачивается отдельно)

- а) капитальный ремонт, который выполняется по отдельной договоренности;
- б) ремонт оборудования, вышедшего из строя при неправильной эксплуатации Заказчиком;
- в) обслуживание дополнительных устройств, подключенных к оборудованию и не являющихся его составной частью;
- г) альпинистские работы;
- д) общестроительные работы;
- е) электромонтажные работы в электрических щитах Заказчика.
- ж) установка и сборка строительных лесов

****Мойка и чистка наружных и внутренних блоков кондиционеров не является бесплатным гарантийным обслуживанием.***